

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Самарской области

Адрес объекта:

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Верхние Белозерки,
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д.2



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 2778,8 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

43099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Сфера деятельности: образование.

Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

Форма оказания услуг: на объекте.

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 140 чел., пропускная способность – 186 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) – ДЧ-В (Доступно частично всем).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется: провести реконструкцию санитарной комнаты - а также установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
Все зоны и участки		Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Результаты обследования входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Результаты обследования путей движения в здании	на 6 л.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте	на 4 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте фотографии	на 18 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ ООШ с. Верхние Белозерки

М.П.

/Мурыгина К.А./

Члены рабочей группы:

Руководитель АНО «Экспертный центр «Доступный город»,
Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды
для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО.

Член СООООН «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

М.П.

/ Балабай Д.С./

Заместитель руководителя СОООООИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

M.D.

Грудина Л.А./

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта



Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 2778,8 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 140 чел., пропускная способность – 186 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (не заполняется)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки)	Текущий ремонт

транспорта)	
Все зоны и участки	Текущий ремонт

**указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 2778,8 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 140 чел., пропускная способность - 186 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	---	5, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)	---	14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	---	30, 31, 32, 36, 37, 38,

				39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 147, 148, 150
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	---	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	---	58, 59, 60, 61, 62, 63, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

				136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)	---	75, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	---	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДГ - доступно условно, ВПД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) – ДЧ-В (Доступно частично всем).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|---------|
| 1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Результаты обследования входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Результаты обследования путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |

6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте на 4 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте фотографии на 18 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ ООШ с. Верхние Белозерки

М.П.



/Мурыгина К.А./

Члены рабочей группы:

Руководитель АНО «Экспертный центр «Доступный город»,
Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды
для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО,

Член СООО ООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО

М.П.

/ Балабай Д.С./

Заместитель руководителя СООО ООИ

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

М.П.

/Грудина Л.А./



1 Результаты обследования

1. Территория, прилегающей к зданию (участка): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	12	Размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств п. 5.1.1 СП 59.1330.2020	К, С, Г, О, У	На входе обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.1330.2020;	индивидуальное решение с ТСР

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	10, 11, 12, 13, 16, 19, 20	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути в соответствии п. 5.1.10 СП 59.13330.2020;	К, С	Обеспечить наличие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути в соответствии п. 5.1.10 СП 59.13330.2020;	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	5	Отсутствуют места парковки для инвалидов расположенных не более 50 метров от входа	К, С, Г, О, У	Обеспечить наличие парковочного места, с установкой дорожных знаков в соответствии с п. 6.4 и 8.17 ПДД, а также нанесение горизонтальной разметки	индивидуальное решение с ТСР

						(СП 59.13330.2020 п.5.2.1.)		(ежегодно (либо по требованию) расширенного парковочного места, и дублирование знака ДД «Инвалид» на асфальтированную поверхность парковки, с соблюдением требований ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004; п. 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2020	
Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	5, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо установить мнемосхему территории (несколько) у основных входов на объект для ориентирования лиц на прилегающей к объекту территории. Произвести на объекте установку тактильно-контрастных наземных указателей для ориентирования на прилегающей территории лиц с нарушением зрения. Организовать парковку для инвалидов не далее 50 метров от входа на объект, не менее 10% от общего числа количества машино-мест.

I Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	23, 24	На лестничных маршах поручни, расположенные по обеим сторонам лестниц на входе в здания и сооружения, не соответствуют п. 5.1.13, 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261	С, Г, О, У	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с двойными поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение. В соответствии с п. 6.2.11 СП 59.13330.2020;	Текущий ремонт
					Краевые ступени лестницы основного входа и других лестниц, не выделены контрастным		Привести в соответствие все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъёма	

				цветом, а также отсутствуют перед лестницей основного входа предупреждающие тактильно контрастные указатели, что не соответствует п. 5.1.10, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		ступеней. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и повреждений. На проступях краевых ступеней лестничного марша следует установить одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 0,03 м. до 0,04м Противоскользящие контрастные полосы должны быть установлены на всех лестницах в учреждении.		
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	14, 15, 17, 18, 22	Критичные нарушения требований к архитектурно-планировочным решениям отсутствуют; На входной площадке перед дверным проёмом высота перепала составляет 11 см, что является препятствием для	К, С, Г, О, У	Существующие архитектурно-планировочные барьеры незначительны, что позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, Г, С, У как доступно полностью всем.	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	22, 23, 24	Необходимо устранить разность высот отметок двери площадка	К, С, Г, О, У	Необходимо устранить разность высот отметок двери площадка	индивидуальное решение с ТСП

[illegible]

расположенные по
обеим сторонам
лестниц на входе в
здания и
сооружения, не
соответствуют п.
5.1.13, 6.2.11 СП
59.13330.2020; п.
5.3.2 ГОСТ
Р 51261

На лестнице
основного входа
ширина и высота
нижней ступени
составляет 0,44 м и
отличается от
остальных
нормированных, а
также на
поверхности
ступенек имеются
повреждения, что
не соответствует п.
5.1.11, п. 5.1.12 СМ
59.13330.2020;

Краевые ступени
лестницы основного
входа и других
лестниц, не

необходимо устанавливать
отражения с двойными
поручнями. Поручни следует
располагать на высоте 0,9 м, у
пандусов –
дополнительно на высоте 0,7
м. Завершающие
горизонтальные части поручня
должны иметь
травмобезопасное исполнение.
В соответствии с п. 6.2.11 СП
59.13330.2020;

Привести в соответствие все
ступени лестниц в пределах
одного марша должны быть
одинаковыми по форме в
плане, по размерам ширины
проступи и высоты подьема
ступеней. Ступени лестниц
должны быть ровными, без
выступов и повреждений.

На проступях краевых
ступеней лестничного марша
следует установить одну или

					контрастным цветом, а также отсутствуют перед лестницей основного входа предупреждающие тактильно контрастные указатели, что не соответствует п. 5.1.10, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	подъемники и пандусы контрастной шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 0,03 м. до 0,04м Противоскользящие контрастные полосы должны быть установлены на всех лестницах в учреждении.		
3.3	Пандус (внутри здания), в наличие имеется пандусник между межэтажными переходами	Нет	---	---	Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством, что не соответствует п. 5.1.14, п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	К, С, Г, О, У	Рассмотреть возможность установки наклонного подъемника либо наличия гусеничного (лестничного) подъемника. В цели «разумного приспособления» рекомендуется организовать приём инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также использующих кресла-коляски, на первом этаже.	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или пандусник)	Нет	---	---	---	---	---	---
3.5	Дверь	Есть	---	53, 54, 57	Ширина дверных полотен открытых дверных проемов составляет 0,8 м., что не	К, С, Г, О, У	Необходимо устранить (адаптировать) дверной порог, приведя его в соответствие – высота не должна превышать 0,014 м.	Индивидуальное решение с ТСП

соответствует п.
6.2.4 СП
59.13330.2020

В общественных зданиях следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения усилий или слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.

Привести в соответствии дверное полотно, достигнув ширины двери 0,9 м.

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	54, 147, 148, 150	Критичные нарушения требований к архитектурно-планировочным решениям отсутствуют;	К, С, Г, О, У	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания. В зданиях более одного этажа на путях эвакуации следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не смогут эвакуироваться самостоятельно. Оснастить пути эвакуации визуальной, звуковой и тактильной информацией (в т.ч. фотoluminescentной).	индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	---	30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 147, 148, 150	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо установить тактильные напольные указатели на лестничных маршах, на путях движения в здании. Оснастить пути эвакуации визуальной, звуковой и тактильной информацией.

Рассмотреть возможность установки наклонного подъёмника либо наличия гусеничного (лестничного) подъёмника.

Привести в соответствие все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъёма ступеней.

I Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Не соблюдено требование в части информатизации зоны: отсутствуют рельефные знаки у дверей с информацией о назначении помещений, высота размещения не соответствует требуемой (1,2 м до 1,6 м) п. 6.5.9 СП 59.13330.2020		Необходимо оснастить тактильно-визуальной информацией названия кабинетов (зон), в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; При расположении мебели в кабинетах необходимо руководствоваться требованиями: - подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м., а при необходимости поворота кресла коляски на 90 – не	

					менее 1,2 м. - глубина пространства для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м., а при открывании к себе – не менее 1,5 м. при ширине 1,5 м. - поверхность столов индивидуального использования посетителями – инвалидами на креслах колясках, должна находиться на высоте не более 0,8-0,85 над уровнем пола. Ширина и высота проёма для ног должна быть не менее 0,75м., глубина – не менее 0,5м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	---	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125	Не соблюдено требование в части информатизации зоны: отсутствуют рельефные знаки у дверей с информацией о назначении помещений, высота размещения не соответствует требуемой (1,2 м до 1,6 м) п. 6.5.9 СП 59.13330.2020;	Необходимо оснастить тактильно-визуальной информацией названия кабинетов (зон), в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; В помещениях приёма на несколько мест обслуживания в зависимости от проектных решений следует предусматривать доступными для МГН одно из мест обслуживания. Необходимо оборудовать

						Залы не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, п. 8.1.10 СП 59.13330.2020;	одно из мест оснащённое средствами двусторонней громкоговорящей связи, обеспечивающей звуковой контакт персонала с посетителями-инвалидами с нарушением функции слуха и системой разборчивости звуковой информации.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб, ресепшен)	Нет	---	---	---	---	Необходимо оснастить системой обеспечения разборчивости звуковой информации, в соответствии с п. 8.1.10 СП 59.13330.2020;	---
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель, либо линза Френеля), для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению п. 6.5.7, 6.5.12, 8.1.10 СП 59.13330.2020;	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	---	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо обозначить зоны тактильной информацией и оснастить специализированным оборудованием.

				туалете менее 0,9м (0,6 м) В туалете не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для посетителей предусмотреть оснащение поручнями согласно требований п.6.3.3, СП 59.13330.2020 Отсутствуют специальные знаки и тревожная сигнализация п. 6.3.6 СП 59.13330.20206 Отсутствуют сенсорные и автоматические (рычажные) водопроводные краны бесконтактного			- опорными поручнями для раковины и писсуара (при наличии); - наклонным зеркалом; - системой вызова помощи; - крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; - наличием сенсорного, автоматического, рычажного водопроводного крана бесконтактного типа. Обеспечить наличие тактильно-визуальной информацией о доступности помещения.	
--	--	--	--	---	--	--	---	--

					типа п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	---	---	---			---	---	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---			Критичные несоответствия отсутствуют т.к. текущее состояние объекта и проектные решения обеспечивают вышеуказанным категориям доступ в рамках индивидуальной мобильности.			Установить адаптивную мебель (шкаф для одежды с пантографом, зеркала, специализированные кровати). При расположении мебели в кабинетах необходимо руководствоваться требованиям: - подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м., а при необходимости поворота кресла колески на 90 – не менее 1,2 м. - глубина пространства для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м., а при открывании к себе – не менее 1,5 м. при ширине 1,5 м.	---	Индивидуальное решение с ТСПР		
5.3	Бытовая комната (раздевалка в спортзале)	Есть	---	58, 59, 60, 61, 62, 63, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125				К, С, Г, О, У			---	---	
	Общие требования к зоне	Нет	---					---			---	---	

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	---	58, 59, 60, 61, 62, 63, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 санитарно-гигиенических помещений. Установить адаптивную мебель.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	146, 147, 148, 149, 151, 152, 153	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования для инвалидов п. 6.5.1, п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	К, О, У, Г	Идентифицировать следующие места: - парковочные; - входы, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; - места оказания услуг (корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации). - доступные санитарные помещения для МГН; - пути эвакуации, в т.ч.	индивидуальное решение с ТСР

								для инвалидов и МГН.		
6.2	Акустические средства	Есть	---	75	Отсутствуют специальные технические устройства для посетителей с нарушением слуха, что не соответствует п. 6.5.7, 6.5.12, п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 На объекте полностью не выполнены необходимые требования по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг	Г, С	Обеспечить в учреждении для лиц с нарушением зрения, дублирование информации с учётом звуковых устройств (информационных терминалов, звуковых маяков и т. д.) звуковой наличие в составе системы навигации на объекте (Коррективные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); п. 6.5.6, 6.5.12, 8.1.10 СП 59.13330.2020; Обеспечить в учреждении для лиц с частичным нарушением слуха, дублирование информации с учётом использования индукционных систем (перезвонных, и стационарных – при использовании в больших залах).	индивидуальное решение с ТСП		
6.3	Тактильные средства	Нет	---	---	Отсутствует информация в	С	Обеспечить наличие в составе системы	индивидуальное решение с ТСП		

						доступной для инвалидов по зрению форме п. 6.5.3 СП 59.13330.2020	навигации на объекте (Коррективные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); п. 6.5.6, 6.5.12, 8.1.10 СП 59.13330.2020;	
Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)	---	75, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, обеспечивая полную доступность объекта; для комплексного развития системы на объекте необходимо дополнить информацию с использованием контрастных цветных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, мнемосхеме (в т.ч. шрифтом Брайль) либо с использованием

тактильных табличек и пиктограмм для полного достижения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения; для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха организованна на всех этапах получения услуг, включая помощь сопровождающего сотрудника, владеющего навыками общения с инвалидами по слуху.

Приложение 7
к Акту обследования
паспорта доступности ОСИ

Результаты фотофиксации



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9

М



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63



Фото 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68



Фото 69



Фото 70



Фото 71




Фото 72



Фото 73



Фото 74



Фото 75



Фото 76



Фото 77



Фото 78



Фото 79



Фото 80



Фото 81



Фото 82



Фото 83



Фото 84



Фото 85



Фото 86



Фото 87



Фото 88



Фото 89



Фото 90



Фото 91



Фото 92



Фото 93



Фото 94



Фото 95



Фото 96



Фото 97



Фото 98



Фото 99



Фото 100



Фото 101



Фото 102



Фото 103



Фото 104



Фото 105



Фото 106



Фото 107



Фото 108



Фото 109



Фото 110




Фото 111



Фото 112



Фото 113



Фото 114




Фото 115



Фото 116



Фото 117



Фото 118



Фото 119



Фото 120



Фото 121



Фото 122



Фото 123



Фото 124



Фото 125



Фото 126



Фото 127



Фото 128



Фото 129



Фото 130



Фото 131



Фото 132



Фото 133



Фото 134



Фото 135



Фото 136



Фото 137



Фото 138



Фото 139



Фото 140



Фото 141



Фото 142



Фото 143



Фото 144



Фото 145



Фото 146



Фото 147



Фото 148



Фото 149



Фото 150



Фото 151



Фото 152



Фото 153

БЕЗБАРЬЕРНОСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ СОВЕТНИКА



Системе добровольной сертификации товаров, услуг (работ)
в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения,
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала
(№ РОСС RU.11471.0411.110 от «5» апреля 2016 г.)

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 143

владелец настоящего удостоверения

Балабай

Дмитрий Сергеевич

оказывает помощь и содействие

Системе добровольной сертификации товаров, услуг (работ)
в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения,
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Председатель совета Системы

Д.Н. Петряков

Гл. Рег. Технический Эксперт

С.С. Сохранский

МП

№ 01516

62. 1666年7月27日

[illegible]

Системы добровольной сертификации товаров, услуг (применяются в области предупреждения причинения вреда при формировании и использовании рабочей среды для населения и работников) группы исследований, исследований экспертов, субъектов менеджмента, компаний и персонала в целях обеспечения безопасности.

полномочий отразены в Едином государственном реестре судов

Регулятор нейтрального
тока системы

54.22

Donc votre ami est un H_N 13472

Балибай Дмитрий Сергеевич

Должность: Руководитель подразделения
Учреждение: Федеральное государственное учреждение
Информационно-аналитический центр
Федерального органа Росстат
Сектор: Сектор статистики

