

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Самарской области

Адрес объекта:

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение
Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 952 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125 чел., пропускная способность - 140 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) – ДЧ-В (Доступно частично всем).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется: провести реконструкцию входной группы – установить пандус, а также провести реконструкцию санитарной комнаты – а также установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; механические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|---------|
| 1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Результаты обследования входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Результаты обследования путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |

6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте на 4 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте фотографии на 8 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ ООШ с. Верхние Белозерки


М.П. /Мурыгина К.А./

Члены рабочей группы:

Руководитель АНО «Экспертный центр «Доступный город»,
Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды
для инвалидов и МГН, подготовке экспертов,
Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО,
Член СОООООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»




М.П. / Балабай Д.С./

Заместитель руководителя СОООООИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»


М.П. /Грудина Л.А./



Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 952 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125 чел., пропускная способность - 140 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (не заполняется)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

Все зоны и участки	Текущий ремонт
*указывается один из вариантов (видов работ): не проводится; ремонт (интeрьер, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ

с. Верхние Белозерки

/ Мурыгина К.А./

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2 Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание;
- общая площадь помещения 952 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2150,6.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: н/д, последнего текущего ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: н/д;

капитального: н/д.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):

государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125 чел., пропускная способность - 140 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, подвоз детей на занятия из поселка Вислы осуществляется на школьном автобусе.

3.1.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м – 5 минут;

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.3. перекрестки: есть, нерегулируемые;

3.2.4. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.5. перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

Пути следования частично не оборудованы:

- твердое покрытие асфальт;
- нет оборудованных тротуаров на всем пути движения от ООТ до объекта;
- отсутствует визуальная, контрастная маркировка;
- высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	---	5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	---	17, 18, 19, 20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	---	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

				40, 41, 42, 43
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)	---	30, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	---	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)	---	39, 44, 45, 47, 65, 66, 67
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	---	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) – ДЧ-В (Доступно частично всем).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|---------|
| 1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Результаты обследования входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Результаты обследования путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте фотографии | на 8 л. |

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ ООШ с. Верхние Белозерки

 /Мурыгина К.А./
М.П.

Члены рабочей группы:

Руководитель АНО «Экспертный центр «Доступный город»,
Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды
для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО,

Член СОООООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»



 /Балабай Д.С./
М.П.

Заместитель руководителя СОООООИ

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»



 /Грудина Л.А./
М.П.

I Результаты обследования

1. Территория, прилегающей к зданию (участка): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	---	17, 18	Размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств п. 5.1.1 СП 59.1330.2020	К, С, Г, О, У	На входе обеспечить доступные, элементы информации об объекте для инвалидов и МГН, в соответствии п. 5.1.1 СП 59.1330.2020;	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути)	Есть	---	12, 13,	Информацию для	К, С		Текущий ремонт

	движения на территории			14, 15, 16	инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. П.5.1.10 СП 59.13330.2020	Обеспечить наличие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути в соответствии п. 5.1.10 СП 59.13330.2020;		Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	Есть	---	5	Отсутствуют места парковки для инвалидов расположенных не более 50 метров от входа (СП 59.13330.2020	К, С, Г, О, У	Обеспечить наличие парковочного места, с установкой дорожных знаков в соответствии с п. 6.4 и 8.17 ПДД, а также нанесение горизонтальной разметки (ежегодно (либо по	

						п.5.2.1.)		требования) расширенного парковочного места, и дублирование знака ДД «Инвалид» на асфальтированную поверхность парковки, с соблюдением требований ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004; п. 5.2.1, 5.2.2 СП 59.133330.2020	
Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо установить мнемосхему территории (несколько) у основных входов на объект для ориентирования лиц на прилегающей к объекту территории. Произвести на объекте установку тактильно-контрастных наземных указателей для ориентирования на прилегающей территории лиц с нарушением зрения. Организовать парковку для инвалидов не далее 50 метров от входа на объект, не менее 10% от общего числа количества машино-мест.

1 Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	17, 18, 19	На лестничных маршах поручни, расположенные по обеим сторонам лестниц на входе в здания и сооружения, не соответствуют п. 5.1.13, 6.2.11 СП 59.13330.2020; п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261	С, Г, О, У	Вдоль обеих сторон всех открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с двойными поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение. В соответствии с п. 6.2.11 СП 59.13330.2020;	Текущий ремонт
					Краевые ступени лестницы основного входа и других лестниц, не выделены контрастным		Привести в соответствие все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъёма	

				цветом, в т.ч. и отсутствуют перед лестницей основного входа предупреждающие тактильно контрастные указатели, что не соответствует п. 5.1.10, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020			ступеней. Ступени лестница должны быть ровными, без выступов и повреждений. На проступях краевых ступеней лестничного марша следует установить одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 0,03 м. до 0,04м Противоскользящие контрастные полосы должны быть установлены на всех лестницах в учреждении.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	Лестница основного входа не продублирована пандусом или подъемным устройством, что не соответствует п. 5.1.14, п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	К, О	При перепаде высот необходимо свести к минимуму разность отметок тротуара и пандуса. С возможностью установки пандуса либо подъемных устройств для МГН. Оборудовать наличие двухсторонних ограждений на пандусе с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м.; Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости	Текущий ремонт	

						с границами проходов и части пандуса. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	17, 19	На входной площадке перед дверным проёмом высота перепада составляет 11 см, что является препятствием для доступа на объект, п. 6.1.4 СП 59.13330.2020;	К, С, Г, О, У	Необходимо устранить разность высот отметок двери площадка	индивидуальное решение с ТСП
2.4	Дверь (входная)	Есть	---	20	В наружном дверном проёме основного входа высота перепада не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020; Отсутствует на входной двери основного входа смотровая панель, а на эвакуационных, на прозрачных полотнах дверей контрастная	К, С, Г, О, У	Необходимо устранить (адаптировать) дверной порог, приведя его в соответствие – высота не должна превышать 0,014 м. Рекомендуется предусмотреть установку двери со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом. На прозрачных полотнах дверей и ограждений (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку,	Текущий ремонт

				маркировка, что не соответствует п. 6.1.5, 6.1.6 СН 59.13330.2020;	расположение контрфорсов маркировка предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 и 1,3-1,4м. Входные двери должны быть оборудованными доводчиками по ГОСТ Р 56177, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм. Следует установить тактильные символы у входных дверей, указывающие на доступность объекта для МГН по ГОСТ 52131-2003			индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	Есть	---	---	Критичные несоответствия отсутствуют т.к. текущее состояние объекта и проектные решения обеспечивают вышеуказанным категориям доступ в рамках индивидуальной мобильности	К, С, Г, О, У	Существующие архитектурно-планировочные барьеры незначительны, что позволяет определить уровень доступности объекта для категорий К, О, Г, С, У как доступно полностью всем.	Не нуждается
	Общие требования к зоне	Есть	---	---		К, С, Г, О, У		индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по планировке (и/или работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	---	17, 18, 19, 20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не указывается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечить наличие тактильно-контрастных наземных указателей. Следует установить тактильные символы у входных дверей, указывающие на доступность объекта для МГН. Рекомендуется предусмотреть установку двери со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом. Вдоль обеих сторон всех открытых лестниц необходимо устанавливать поручни.

I Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели в вестибюле (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020) Отсутствуют тактильные средства информации для лиц с нарушением зрения при входе, что не соответствует п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020	С	Перед входами во внутренние помещения, в которых оказывают услуги, следует установить информационно-тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также шрифтом Брайля для лиц с нарушением зрения. Их следует размещать рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6.	индивидуальное решение с ТСП

3.2	Доступна (внутри здания)	Нет	---	---	---	---	---	---
3.3	Пандус (внутри здания), в наличие имеется подъемник между межэтажными переходами	Нет	---	---	---	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	---	---	---	---	---	---
3.5	Дверь	Есть	---	25, 29	Ширина дверных проемов составляет 0,8 м., что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	К, С, Г, О, У	Необходимо устранить (адаптировать) дверной порог, привада его в соответствие – высота не должна превышать 0,014 м. Привести в соответствии дверное полотно, достигнув ширины двери 0,9 м.	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	43	Критичные нарушения требований к архитектурно-планировочным решениям отсутствуют;	К, С, Г, О, У	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания. Дооснастить пути эвакуации визуальной, звуковой и тактильной информацией (в т.ч. фотолюминесцентной). индивидуальной мобильности.	индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по ЭМО

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	---	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо установить тактильные напольные указатели на лестничных маршах, на путях движения в здании.

I Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	30, 31, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	Не соблюдено требование в части информатизации зоны: отсутствуют рельефные знаки о назначении помещений (зон) п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; Кабинеты не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими	К, С, Г, О, У	Необходимо оснастить тактильно-визуальной информацией названия зон, в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; Необходимо оснастить системой обеспечения разборчивости звуковой информации, в соответствии с п. 8.1.10 СП 59.13330.2020;	Индивидуальное решение с ТСР

					индивидуальными беспривидными устройствами (индукционными системами), п. 8.1.10 СП 59.13330.2020;						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	---	44, 45, 46	Не соблюдено требование в части информатизации зоны: отсутствуют рельефные знаки о назначении (зон) помещений (зон) п. 6.5.9 СП 59.13330.2020;	К, С, Г, О, У	Необходимо оснастить тактильно-визуальной информацией названия зон, в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2020;	Индивидуальное решение с ТСП			
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб, ресепшен)	Нет	---	---	---	---	---	---			
	Общие требования к зоне	Нет	---	---		К, С, Г, О, У	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель, либо линза Френеля), для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению п. 6.5.7, 6.5.12, 8.1.10 СП 59.13330.2020;	Индивидуальное решение с ТСП			

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)	---	30, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо обозначить зоны тактильной информацией и оснастить специализированным оборудованием.

I Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области начальная общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	Размер санитарной комнаты не соответствует требованию п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 В кабине отсутствует пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла коляски, в а также дверь открывается внутрь помещения, что не соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; Ширина двери в	К, С, Г, О, У	При проведении ремонтных работ необходимо привести в соответствии требованиям санузел для МГН: - размер комнаты 2х2,25 м. - в кабине должно быть пространство для разворота кресло-коляски диаметром 1,4м. -дверь открывается наружу. Рекомендовано дооснастить помещение: - стационарным и откидным поручнями для унитаза;	Текущий ремонт

туалете менее 0,9 м (0,6 м) В туалете не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для посетителей предусмотреть оснащение поручнями согласно требований п.6.3.3, СП 59.13330.2020 Отсутствуют специальные знаки и тревожная сигнализация п. 6.3.6 СП 59.13330.20206 Отсутствуют сенсорные и автоматические (рычажные) водопроводные краны бесконтактного														
- опорными поручнями для раковины и писсуара (при наличии); - наклонным зеркалом; - системой вызова помощи; - крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; - наличием сенсорного, автоматического, рычажного водопроводного крана бесконтактного типа.														
Обеспечить наличие тактильно-визуальной информацией о доступности помещения.														

5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---	---	59.13330.2020	---
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	Нет	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	---	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 санитарно-гигиенических помещений.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования

6. Системы информации на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области.
Адрес объекта: 445147, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 5.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	39, 44, 45, 47, 65, 67	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования для инвалидов п. 6.5.1, п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	К, О, У, Г	Идентифицировать следующие места: - парковочные; - входы, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; - места оказания услуг (коррективные тактильные шрифты); информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации). - доступные санитарные помещения для МГН;	индивидуальное решение с ТСР

						доступной для инвалидов по зрению форме п. 6.5.3 СП 59.13330.2020	навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); п. 6.5.6, 6.5.12, 8.1.10 СП 59.13330.2020;	
Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)	---	39, 44, 45, 47, 65, 66, 67	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-И - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно.

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текстуры, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения исполнения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, обеспечивая полную доступность объекта; для комплексного развития системы на объекте необходимо дополнить информацию с использованием контрастных цветных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, мнемосхеме (в т.ч. шрифтом Брайль) либо с использованием

тактильных табличек и пиктограмм для полного достижения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения; для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха организации на всех этапах получения услуг, включая помощь сопровождающего сотрудника, владеющего навыками общения с инвалидами по слуху.

Приложение 7
к Акту обследования
паспорта доступности ОСИ

Результаты фотофиксации



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63



Фото 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68



Фото 69

БЕЗБАРЬЕРНОСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ СОВЕТНИКА



Системы добровольной сертификации товаров, услуг (работ)
в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения,
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала
(№ РОСС RU.31471.04Н.ДН0 от «5» апреля 2016 г.)

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 143

владелец настоящего удостоверения

Балабай

Дмитрий Сергеевич

оказывает помощь и содействие

Системе добровольной сертификации товаров, услуг (работ)
в области предупреждения причинения вреда
при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения,
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала

Председатель совета Системы

Д.В. Петраков

Г.А. Рег. Технический Эксперт

С.С. Сохранский

МН

01516

SEATTLE PRODUCTS

Автономная некоммерческая организация – Экспертный центр «Юстиция города»
(АНО – Экспертный центр «Юстиция города»)
443009, г. Самара, А.А. Волынов, т.25, оф. 1

Руководитель Центральной
органа системы

54.11

long-term strategy. R. N. 01/07/2012

Белый Дымный Сигарет
Сигареты с дымом и вкусом, созданными специально
для вас. Формирование дыма и вкуса в процессе
сгорания сигареты. Вкус дыма и вкуса
Забудьте про РОСС RU 31471.02.00-00

